

Discontinuation of Products

Product affected: STA 106 D, STA 106 E, STA 106 F, STA 106 G, STA 106 H
STA 206 N, STA 206 P, STA 206 R, STA 206 S, STA 206 T,
STA 206 PA, STA 206 SA, STA 206 TA
STA 306 D, STA 306 E, STA 306 F, STA 306 G, STA 306 H,
STA 306 EA
STA 406 N, STA 406 P, STA 406 R, STA 406 S, STA 406 T,
STA 406 PA, STA 406 SA, STA 406 TA
and
the above, followed by B or G
the above, followed by -PC or -WW
the above, followed by B-PC or B-WW or G-PC or B-WW

Effective date: after current stock is sold out

Details:

Due to bankruptcy of one of our subcontracting spare-part suppliers we are forced to remove these components from our range of products.

Our sales people will help you to find a replacement in another of our product lines. We recommend considering MTA series for replacement.

knitter-switch, June 2009



Oliver Kluj
Technical Director